

# 4x1 Switcher for HDMI with Ultra HD 4Kx2K support

Ultra HD 4K × 2K 対応 HDMI 切替機

型番: GTB-HD4K2K-441-BLK

取扱説明書





# ■安全上の注意

この度は Gefen 製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には取り扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が記載されています。長くご愛用いただくため、製品のパッケージと取扱説明書を保存してください。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つ に区分しています。



**警告** この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・ 必ず専用の電源コード、電源アダプター、専用アタッチメントプラグを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。また他の製品に使用しないでください。
- ・ AC100V、50Hz/60Hz の電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- ・分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- ・雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- ・ 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



注意 この表示内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- ・万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 以下のような場所には設置しないでください。
  - 直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/振動の多い場所/風通しの悪い場所
- ・配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ・ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- ・廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

# ■操作上の注意

- EDID には表示機器の A/V 機能や対応解像度、音声フォーマットに関する情報が含まれております。ソース機器はこの情報をもとに、出力する A/V 信号フォーマットを決定します。 本機には EDID マネージメント機能を搭載しており、全てのソース機器と表示機器との互換性を確立しています。
- ●本機は自動的に Deep Color(12 ビット信号) を検出し、出力に接続している表示機器が Deep Color 対応であるかにかかわらず、Deep Color EDID 機能を有効にします。なお、この機能は無効にすることはできません。
- 本機の電源を投入または EDID モードを変更した際、本機は一時的に初期化を行います。これは正常の動作であり、数秒間かかることがあります。
- 内蔵ウェブインターフェイス経由での操作と設定を推奨します。ウェブブラウザのアドレス欄に本体の IP アドレスを入力し、ウェブインターフェイスにアクセスできます。詳しくは 6 ページからの「RS-232 と IP 設定」を参照してください。



# ■目次

■安全上の注意	2
■操作上の注意	2
■目次	3
<b>◆</b> はじめに	З
■製品の特長	3
■梱包内容の確認	
◆各部の名称と機能	4
■本体	
■IRリモコン	4
●IRリモコンの電池交換	
●IRチャンネルの設定	5
■接続方法	
◆操作方法	5
■入力の切替方法	
●前面パネルボタンの使用	5
●IRリモコンの使用	
◆高度な操作	6
■RS-232とIP設定	
●RS-232インターフェイス	6
●RS-232設定	
●IP/UDP設定	6
■コマンド	
●設定コマンド	
●P/Telnet設定コマンド	
●マスキング・コマンド	11

●ルーティング/名前/+5V/プリセット·コマンド	12
●ステータス・コマンド	12
<b>■</b> ウェブインターフェイス	13
●内蔵ウェブブラウザの使用	13
Main⇒Routing	14
●Main⇒I/O Status	15
●Main⇒Display Info	16
●I/O Setup⇒I/O Names	17
●I/O Setup⇒HPD CONTROL	17
●I/O Setup⇒HDCP	17
●Manage EDID⇒Assign	18
Manage EDID⇒Bank Names	19
●Manage EDID⇒Upload/Download	19
◆Configurations⇒Change IP Settings	20
●Configurations⇒Telnet Login Settings	20
●Configurations⇒UDP Connection Settings	21
●Configurations⇒Web Login Settings	21
◆Configurations⇒System Settings	22
付録	23
壁面取付方法	23
ファームウェアのアップグレード手順	23
什样	

# **◆**はじめに

# ■製品の特長

- · 4入力1出力のUltra HD 4K×2K対応 HDMI 切替機。
- 最大 4K2K(3840 × 2160@30Hz)、1080pの解像度に対応。
- · 12bit Deep Color 対応。
- · 3DTV パススルー
- · Lip Sync パススルー
- · LPCM7.1、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 対応
- ・ HDMI ~ DVI アダプター ( 別売 ) を使用すれば、DVI ソースと DVI ディスプレイにも対応。
- ・ RS-232 シリアルインターフェース経由でコンピューターによるオート メーションに対応。
- ・ Telnet、UDP 経由の IP コントロール、内蔵ウェブサーバー・インターフェースに対応。
- · IP リモートコントロール対応
- ・ Mini-USB、IP ポート経由でフィールドアップグレードが可能。

# ■梱包内容の確認

万が一足りないものがありましたら、購入された販売店までご連絡ください。

- · 本体× 1
- ・ IR リモコン× 1
- 電源アダプター(ロック式)×1





# ◆各部の名称と機能

# ■本体



① Input	スイッチを押すごとに【入力1→入力2→入力3→
	入力4→入力 1】の順に切り替わります。
②入力インジケータ	現在、選択されている入力表示します。
③ In (1 ~ 4)	HDMI ケーブルを使用して Ultra HD ソース機器接続
	する HDMI 端子です。
④ Out	HDMI ケーブルを使用して Ultra HD 表示機器を接続
	する HDMI 端子です。
⑤ Power	付属の電源アダプターを接続して電源を供給すると、
	LED は青く点灯します。
6 RS-232	RS-232 ケーブルを使用して RS-232 対応機器を接
	続します。詳しくは6ページ「RS-232 と IP 設定」
	を参照してください。
① IR Ext	IR 延長受光部 [EXT-RMT-EXTIRN] を接続します。
® USB	ファームウェア・アップグレードに使用する USB 端
	子 (Mini-B) です。詳しくは 23 ページ「ファームウェ
	アのアップグレード手順」を参照してください。
9 IR	付属の IR リモコンからの IR 信号を受信します。
10 IP Control	イーサネットケーブルを使用してローカルエリアネッ
	トワーク(LAN)に接続します。詳しくは6ページ
	「RS-232 と IP 設定」を参照してください。
① 5V DC	付属の電源アダプターを接続します。

# ■ IR リモコン





①LEDインジケーター	リモコンのボタンを押すと、LED はオレンジ色に点
	灯します。
@ 1, 2, 3, 4	これらのボタンを押して、入力(ソース機器)を切
	り替えます。

89	n	S	
1	a		١.
	н		,
۸.	-	м	9

リモコンボタンを押した時に LED インジケータが点滅する場合、電池切れの状態を表します。直ちに電池交換を行ってください。詳しくは「電池の交換方法」を参照ください。

① DIP スイッチバンク	DIP スイッチを使用して、リモコンの IR チャンネ
	ルを設定します。詳しくは5ページ「IR チャンネ
	ルの設定」を参照してください。
②バッテリースロット	リモコンの電池を収納します。電池は3V
(電池未装着の状態)	CR2032 タイプをお使いください。+極が上に来
	るようにボタン電池を入れます。
③バックアップ用バッ	バックアップ用の電池を収納します。
テリースロット	



### ● IR リモコンの電池交換

IR リモコンには、2個のボタン電池が同梱されています。操作に使用するボタン電池は1個のみです。2個目はバックアップ用です。




同梱の電池と同じタイプの電池 (3V CR2032) を必ず使用してください。誤った種類の電池を使用すると、電池が破裂する恐れがあります。また使用後は各地方自治体の指示に従って、電池を処分してください。

- ① IR リモコンのカバーを取り外します。
- ② +極が上に来るようにボタン電池を入れます。
- ③ カバーを元に取り付けます。


### ● IR チャンネルの設定

付属のIR リモコンのIR チャンネルは、本機に使用するIR チャンネルと一致させる必要があります。WebGUI または #set\_ir コマンドを使用して、本機のIR チャンネルを設定します。



### ■接続方法

- ① 本機の $\ln(1\sim4)$ 端子に最大4系統のUltra~HDソース機器を接続します。
- ② 本機の Out 端子に Ultra HD 表示機器を接続します。
- ③ オプション: RS-232 ケーブルを使用して、本機の RS-232 端子とシリアルコントローラの RS-232 端子を接続します。
- ④ オプション: イーサネットケーブルを使用して、本機の IP Control 端子をローカルエリアネットワーク(LAN)に接続します。
- ⑤ オプション:本機のIR Ext 端子にIR 延長受光部を接続します。
- ⑥ 付属の電源アダプターを本機の 5V DC 電源端子に接続します。ロック式電源端子の締め過ぎにご注意ください。
- ⑦ 電源をコンセントに接続します。



# ◆操作方法

### ■入力の切替方法

### ●前面パネルボタンの使用

本機の前面パネルには、各入力と連携する LED インジケーター(× 4)を装備しており、選択している入力の LED が点灯します。 Input スイッチを押すと、入力が順に切り替わります。

① 本機の電源を入れると、入力 1 (In 1) が自動的に選択されています。



② Input スイッチを押すと[入力 1 →入力 2 →入力 3 →入力 4 →入力 1]の順に入力が切り替わります。





### ● IR リモコンの使用

付属の IR リモコンを使用して、入力を切り替えることも可能です。本機の前面パネルには、各入力と連携する LED インジケータ ( $\times$ 4) が装備されています。


- ① 本機の電源投入時には入力 1 (In 1) が自動的に選択されています。
- ② 付属の IR リモコンを IR 受光部に向けます。IR 受光部延長器を使用する場合、IR 受光部延長器が IR 信号を受信します。
- ③ IR リモコンのボタンは各入力を表します。入力ボタンを押すと、押された入力に切り替わります。



# ◆高度な操作

## ■ RS-232 と IP 設定

### ● RS-232 インターフェイス



RS-232 Controller Switcher nen DCD RXD RXD TXD DTR DTR GND GND DSR DSR RTS RTS CTS CTS R1 R1

TXD、RXD と GND ピンのみ使用されます。

### ● RS-232 設定

説明	設定
ボーレート	19200
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし



RS-232 コマンドを出力する際に、必ずキャリッジ・リターンと改行キャラクターをコマンドの終わりに追加してください。また、コマンドとパラメータとの間にスペースを必ず入れて下さい。

### ● IP/UDP 設定

本機は、ネットワークによる Telnet 制御に対応しています。Telnet 制御はRS-232 コマンドを使って設定します。以下はネットワークの初期設定値 (デフォルト)です。

説明	IP アドレス / ポート	説明	IP アドレス / ポート
IPアドレス	192.168.1.72	UDP ポート	23
サブネット	255 255 255 0	ローカル UDP ポート	50007
ゲートウェイ	192.168.1.254	リモート UDP IP	192.168.1.255
HTTP ポート	ION	リモート UDP ポート	50008

- ① RS-232 ケーブルを使用して、PC と本機を接続します。また、イーサネットケーブルを使用して、本機とネットワークを接続します。
- ② ターミナルエミュレーションプログラム (例:ハイパーターミナル) を起動します。前頁に記載されている RS-232 設定を使用します。



この機能にアクセスするには IP アドレス、サブネット、ゲートウェイ、ポート番号などを正確に設定する必要があります。ネットワークを介して本機が適切に通信できるように IP アドレスとその他の設定をネットワーク管理者に相談してください。

③ #sipadd コマンドを使用して、本機の IP アドレスを設定します。



- ④ #snetmask コマンドを使用して、サブネットマスクを設定します。
- ⑤ #sgateway コマンドを使用して、ゲートウェイ(ルータ)のIPアドレスを設定します。
- \*set\_telnet\_port コマンドを使用して、Telnet リスニングポートを設定します。
- 少 #set\_http\_port コマンドを使用して、HTTP リスニングポートを設定します。
- ⑧ #set\_udp\_remote\_ip コマンドを使用して、本機の UDP リモート IP アドレスを設定します。
- ⑨ #set\_udp\_port コマンドを使用して、本機のUDPリスニングポートを 設定します。
- #set\_udp\_remote\_port コマンドを使用して、本機の UDP リモートポートを設定します。
- ① 行われた変更が全て有効になるように、本機を再起動します。その後、手順3に指定されたIPアドレスを使用してウェブGUIにアクセスしたり、Telnet制御を行います。

### ■コマンド

### ●設定コマンド

コマンド	説明
#echo	RS-232 フィードバックを有効 / 無効にする。
#fadefault	ルーティングとマスキングを工場出荷時のデ
	フォルト設定にリセットする。
#hdcp	HDCP 検出機能を有効 / 無効にする。
#hdp_pulse	特定の出力の HPD ラインをリフレッシュし
	ます。
#lock_edid	本機の電源を入れ直す際にローカル EDID を
	ロックする。
#power	本機の電源を入れ直す。
#reboot	本機を再起動する。
#set_edid	入力またはバンクに EDID を設定する。
#set_ir	本機の IR チャンネルを設定する。
#set_udp_port	ローカル UDP リスニングポートを設定する。
#set_udp_remote_ip	リモート UDP IP アドレスを設定する。
#set_udp_remote_port	リモート UDP リスニングポートを設定する。
#show_hdcp	入力の HDCP ステータスを表示する。
#show_ir	本機の現在の IR チャンネルを表示する
#show_out_colordpt	EDID を基に、表示機器(シンク機器)がサ
	ポートする最大の Color depth を表示する。
#show_out_res	EDID を基に、表示機器(シンク機器)がサ
	ポートする映像の最大解像度を表示する。
#show_udp_port	現在のローカル UDP リスニングポートを表
	示する。
#show_udp_remote_ip	現在のリモート UDP IP アドレスを表示する。
#show_udp_remote_port	現在のリモート UDP リスニングポートを表
	示する。
#use_udp_enable	UDP アクセスを有効 / 無効にする。
N	出力のルーティングステータスを表示する。
S	入出力を切り替える。

### • #echo

#echo コマンドは RS-232 のフィードバックを有効 / 無効にします。

構文......#echo param l パラメータ......param l 値 [0 ... 1]

値	説明
0	フィードバックを無効にする
1	フィードバックを有効にする

構文例.....#echo 1

ローカルエコーは ON です。

### #fadefault

#fadefault コマンドはルーティングとマスキングを工場出荷時の初期設定に リセットします。また、全ての IP と UDP 設定をリセットします。

構文.....#fadefault パラメータ......なし 構文例.....#fadefault

SWITCHER WAS RESET TO FACTORY DEFAULTS. RESET SWITCHER ROUTING OUTPUT IS UNMASKED

RESET USER DEFINE NAME RESET IP CONFIGURATIONS RESET WEBGUI CONFIGURATIONS

SWITCHER WILL REBOOT SHORTLY \*REBOOT UNIT IN 3 SECONDS

GTB-HD4K2K-441 v0.7U

### #hdcp

#hdcp コマンドは選択された入力の HDCP 検出機能を有効 / 無効にします。



HDCP 対応の表示機器を認識すると HDCP を有効にするコンピューターもあります。param2=1 に設定すると、コンピューターは HDCP 対応の表示機器を強制的に無視します。また設定param2=0 にすると、HDCP コンテンツを解読しません。

構文......#hdcp param1 param2 パラメータ......param1 入力 [1 ... 4] param2 値 [0 ... 1]

-	
値	説明
0	無効
]	有効

構文例.....#hdcp 2 0

入力 2 の HDCP は無効です。

#hdcp 2 1 入力 2 の HDCP は有効です。

### #hdp\_pulse

#hpd\_pulse コマンドは、特定の入力に対して HPD ラインをリフレッシュします。このコマンドはソース機器を物理的に抜き差しする事(ホットプラグ)に相当します。設定 param 1=0 の場合、全入力に対し、HPD ラインをリフレッシュします。

構文......#hpd\_pulse param l パラメータ......param l 入力 [1 ... 4] 構文例......#hpd\_pulse l 入力 l l の HPD ラインをリフレッシュします。

> #hpd\_pulse 0 全入力の HPD パルスをリフレッシュします。

### • #lock edid

#lock\_edid コマンドはローカル EDID をロックし、電源投入後のダウンストリーム EDID 自動上書きを防止します。

構文......#lock\_edid param1 パラメータ......param1 値 [0 ... 1]

値	説明
0	無効にする
1	有効にする

構文例.....#lock\_edid O ローカル EDID は無効です。

#lock\_edid 1

ローカル EDID は有効です。



### #power

#power コマンドは本機の電源をオン/オフを切り替えます。

構文.....#power param 1 パラメータ ......param 1 値 [0 ... 1]

	-
値	説明
0	オフ
1	オン

構文例.....#power O 本機の電源をオフ

> #nower 1 本機の電源をオン

### #reboot

#reboot コマンドは本機を再起動します。このコマンドは本機の電源コード を物理的に抜き差しする動作に相当します。

構文.....#reboot パラメータ ......なし 構文例.....#reboot

SWITCHER WILL REBOOT SHORTLY \*REBOOT

UNIT IN 3 SECONDS

GTB-HD4K2K-441 v0.7U

### #set\_edid

#set edid コマンドは特定の入力またはバンクに EDID の種類を割り当てます。

構文.....#set\_edid param1 param2 param3 param4 パラメーター

param1 ......ソース [STRING]

_	_
ソース	説明
default	デフォルト(内部)EDID を使用する
dynamic	ダイナミック EDID を使用する
bank	EDID バンクを使用する
output	出力(シンク機器)の FDID を使用する

param2 .....ソース [0 ... 8]

ソース	説明
0	デフォルト EDID
1 8	EDID バンク
1	出力

param3 ............対象 [STRING]

対象	説明
入力	入力を指定する
バンク	EDID バンクを指定する

param4 ......対象 [1 ... 8]

値	説明
1 4	入力
1 8	EDID バンク

※ param1 = default、もしくは param1 = dynamic の場合、param2=0 に設定してください。

構文例.....#set\_edid default 0 input 4 デフォルト EDID を入力 4 に割り当てます。

> #set\_edid output 1 input 3 出力 1 の EDID を入力 3 に割り当てます。

#set edid dynamic O input 2 ダイナミック EDID を入力 2 に割り当てます。

#set\_edid bank 3 input 4 EDID バンク3を入力4に割り当てます。

### • #set ir

#set\_ir コマンドは本機のIRチャンネルを設定します。なお、IRチャ ンネルのデフォルト設定は口です。また、ウェブインターフェイスの 「Configuration」タブにて IR チャンネルを設定可能です。詳しくは 20ペー ジ「Configuration ⇒ System Configuration」を参照してください。

.....#set\_ir param1

パラメータ ......param 1 チャンネル [0 ... 3]

チャンネル	説明
0	IR チャンネルを O に設定
1	IR チャンネルを 1 に設定
2	IR チャンネルを 2 に設定
3	IR チャンネルを 3 に設定

構文例.....#set\_ir 1

IR チャンネルを 1 に設定

### #set\_udp\_port

#set\_udp\_port コマンドはローカル UDP サーバリスニングポートを設定し ます。なお、ポートのデフォルト設定は21です。コマンドの実行後に必ず本 機を再起動してください。#show\_udp\_port コマンドを使用して、現在のロー カル UDP リスニングポートを表示します。

構文.....#set\_udp\_port param1

パラメータ.....param1 ポート [0 ... 65535]

構文例.....#set\_udp\_port 56

ローカル UDP サーバリスニングポートは 56 に設定しま

### #set\_udp\_remote\_ip

#set\_udp\_remote\_ip コマンドはリモート UDP IP アドレスを設定します。 IP アドレスの設定にはドットを入力してください。なお、UDP リモート IP アドレスのデフォルト設定は 192.168.1.255 です。コマンドの実行後に必 ず本機を再起動してください。

構文.....#set\_udp\_remote\_ip param1 パラメータ ......param 1 ......UDP アドレス

構文例.....#set\_udp\_remote\_ip 192.168.1.227 リモート UDP IPアドレスは 192.168.1.227 に設定し

### • #set udp remote port

#set\_udp\_remote\_port コマンドはリモート UDP リスニングポートを設定 します。なお、リモート UDP リスニングポートのデフォルト設定は 50008 です。コマンドの実行後に必ず本機を再起動してください。

.....#set\_udp\_remote\_port param1 パラメータ .....param 1 ポート [0 ... 65535]

構文例.....#set\_udp\_remote\_port 50008

リモート UDP リスニングポートは 50008 に設定します。

# #show\_hdcp

#show\_hdcp コマンドは入力の HDCP ステータスを表示します。

構文.....#show\_hdcp param1 パラメータ .....param 1 入力[1 ... 4]

構文例.....#show\_hdcp 1 INPUT 1 HDCP IS ENABLED

### #show ir

#show\_ir コマンドは本機の IR チャンネルを表示します。

構文.....#show\_ir パラメータ.....なし 構文例.....#show\_ir

**CURRENT IR CHANNEL IS: 0** 



### #show out colordpt

#show\_out\_colordpt コマンドは、EDID を基に、表示機器がサポートする 最大の Color Depth を表示します。出力に表示機器が接続されていない場合、 コマンドに対して、メッセージ「NO SIGNAL」が表示されます。

構文.....#show\_out\_colordpt

パラメータ.....なし

構文例.....#show\_out\_colordpt

OUTPUT HIGHEST COLOR DEPTH IS 8 BITS

### #show\_out\_res

#show\_out\_res コマンドは、EDID を基に表示機器がサポートする最大解像 度を表示します。出力に表示機器が接続されていない場合、コマンドに対して、 メッセージ「NO SIGNAL」が表示されます。

構文.....#show\_out\_res

パラメータ.....なし

構文例.....#show\_out\_res

OUTPUT HIGHEST RESOLUTION IS 1600x900

### #show\_udp\_port

#show\_udp\_port コマンドは現在のローカル UDP リスニングポートを表示 します。#set udp port コマンドを使用して、ローカル UDP リスニングポー トを設定します。

構文.....#show\_udp\_port

パラメータ.....なし

構文例.....#show\_udp\_port

UDP COMMUNICATION PORT IS 56

### #show\_udp\_remote\_ip

#show\_udp\_remote\_ip コマンドはリモートUDP IPアドレスを表示します。 #set\_udp\_remote\_ip コマンドを使用して、リモート UDP IP アドレスを設 定します。

構文.....#set\_udp\_remote\_ip param l

パラメータ ......なし

構文例.....#set\_udp\_remote\_ip 192.168.1.227

REMOTE UDP IP ADDRESS IS: 192.168.1.227

### #show\_udp\_remote\_port

#show\_udp\_remote\_port コマンドはリモート UDP リスニングポートを表 示します。#set\_udp\_remote\_port を使用して、リモート UDP リスニング ポートを設定します。

構文.....#set\_udp\_rport param1

パラメータ......なし

構文例.....#show\_udp\_remote\_port

REMOTE UDP COMMUNICATION PORT IS 50008

### #use\_udp\_enable

#use\_udp\_enable コマンドは UDP アクセスモードを有効 / 無効にします。

構文.....#use\_udp\_enable param1 パラメータ ......param 1 値 [[ []

> 説明 UDP を無効にする 0 UDP を有効にする

構文例.....#use\_udp\_enable 1 UDP を有効にします。

### n

n コマンドは出力のルーティングステータスを表示します。n コマンドの入力 は他のコマンドと異なり、コマンドの前に記号「#」を入力する必要はありま せん。なお、param1 は必ず「1」に設定してください。

構文.....n param 1

パラメータ .....paraml Constant

構文例......コマンドの動作を確認するため、本機の入力は入力3に切 り替えました。ここで n コマンドを使用します。

> n 1 АЗ

「A3」がフィードバックされました。これは入力3がアク ティブになったことを表します。

s コマンドは特定の入力を出力に割り当てます。コマンドの前に記号「#」を 入力する必要はありません。

構文.....s param l パラメータ.....param l 入力 [1 ... 4]

構文例.....s 2

入力2を出力に割り当てます。

### ● IP/Telnet 構成コマンド

コマンド	説明
#display_telnet_welcome	Telnet ウェルカムメッセージを有効 / 無効に
	します。
#ipconfig	現在の IP 設定を表示します。
#resetip	IP 設定を工場出荷時の設定にリセットします。
#set_http_port	ウェブサーバのリスニングポートを設定します。
#set_telnet_pass	Telnet のパスワード保護を設定します。
#set_telnet_port	Telnet のリスニングポートを設定します。
#set_webui_ad_pass	ウェブインターフェイスのアドミニストレー
	タパスワードを設定します。
#set_webui_op_pass	ウェブインターフェイスのオペレータパス
	ワードを設定します。
#sgateway	ゲートウェイ(ルータ) IP アドレス設定します。
#show_Gateway	ゲートウェイのアドレスを表示します。
#show_http_port	HTTP リスニングポートを表示します。
#show_ip	本機の IP アドレスを表示します。
#show_mac_addr	MAC アドレスを表示します。
#show_Netmask	ネットマスクのアドレスを表示します。
#show_telnet_port	Telnet リスニングポートを表示します。
#sipadd	本機の IP アドレスを設定します。
#snetmask	IP ネットワークマスクを設定します。
#use_telnet_pass	Telnet セッション中のパスワード保護を有効
	にします。

### #display\_telnet\_welcome

#display\_telnet\_welcome コマンドはログインの Telnet ウェルカムメッ セージを有効/無効にします。

構文.....#display\_telnet\_welcome

パラメータ .....param 1 值 [0 ... 1]

値	説明
0	ウェルカムメッセージを無効にする
1	ウェルカムメッセージを有効にする

構文例.....#display\_telnet\_welcome 1

ウェルカムメッセージは有効です。

メッセージが有効なとき、Telnet セッション開始時には以 下のメッセージが表示されます。

Welcome to GTB-HD4K2K-441 TELNET

telnet->



### #ipconfig

#ipconfig コマンドは現在の TCP/IP 設定を表示します。

構文.......おし パラメータ.......おし 構文例......#ipconfig

IP Configuration is : IP: 192.168.2.190

NETMASK: 255.255.255.0 GATEWAY: 192.168.1.254

### #resetip

#resetip コマンドは全ての TCP/IP 設定を初期設定値にリセットします。コマンドの実行後に必ず本機を再起動してください。

構文......#resetip パラメータ......なし 構文.....#resetip

IP CONFIGURATION WAS RESET TO FACTORY

DEFAULTS IP: 192.168.1.72

Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

### #set\_http\_port

#set\_http\_port コマンドはウェブサーバーリスニングポートを設定します。 コマンドの実行後に必ず本機を再起動してください。なお、ポートのデフォルト設定は「80」です。#show\_http\_port コマンドを使用して、現在のHTTP リスニングポートを表示します。

構文......#set\_http\_port param1 パラメータ......param1 ポート[1 ... 1024] 構文例....#set\_http\_port 82

ウェブサーバーリスニングポートを82に設定します。再起動してください。

# • #set\_telnet\_pass

#set\_telnet\_pass コマンドは Telnet のパスワードを設定します。パスワードには、大文字と小文字の区別があります。また、パスワードは8字数以内に設定してください。なお、Telnet パスワードの初期設定値は「Admin」です。

構文......#set\_telnet\_pass param1 パラメータ......param1 パスワード 構文例.....#set\_telnet\_pass 3ver3st

Telnet パスワードを 3ver3st に設定します。

### #set\_telnet\_port

#set\_telnet\_port コマンドは Telnet リスニングポートを設定します。コマンドの実行後に必ず本機を再起動してください。なお、ポートのデフォルト設定「23」です。#show\_telnet\_port コマンドを使用して、現在の Telnet リスニングポートを表示します。

構文......#set\_telnet\_port param l パラメータ......param l ポート [1 ... 1024] 構文例.....#set\_telnet\_port 24

Telnet リスニングポートを 24 に設定します。再起動してください。

### #set\_webui\_ad\_pass

#set\_webui\_ad\_pass コマンドはウェブインターフェイスのアドミニストレーターパスワードを設定します。パスワードには、大文字と小文字の区別があります。また、パスワードは 7 字数以内に設定してください。なお、パスワードのデフォルトは「Admin」です。

構文......#set\_webui\_ad\_pass param1 パラメータ.....param1 パスワード 構文例....#set\_webui\_ad\_pass bossman

アドミニストレーターパスワードを bossman に設定します。

### #set\_webui\_op\_pass

#set\_webui\_ad\_pass コマンドはウェブインターフェイスのオペレーターパスワードを設定します。なお、パスワードのデフォルトは「Admin」です。

構文......#set\_webui\_op\_pass paraml パラメータ......paraml パスワード 構文例.....#set\_webui\_op\_pass minion

オペレーターパスワードを Admin に設定します。

### #sgateway

The #sgateway コマンドは IP ゲートウェイ (ルーター) の IP アドレスを 設定します。必ずドットを入力してください。コマンドの実行後に必ず本機を 再起動してください。なお、デフォルト ゲートウェイは [192.168.1.1]です。

構文......#sgateway param1 パラメータ......param1 ゲートウェイ: 構文例.....#sgateway 192.168.1.5

Gateway: ADDRESS 192.168.1.5 IS SET. PLEASE REBOOT THE UNIT.

# #show\_Gateway:

#show\_Gateway コマンドはゲートウェイの既存 IP アドレスを表示します。 #sgateway コマンドを使用して、ゲートウェイのアドレスを設定します。

構文......#show\_Gateway: パラメータ.......おし 構文例.....#show\_Gateway:

Gateway: ADDRESS IS: 192.168.1.5

# #show\_http\_port

#show\_http\_port コマンドは既存の HTTP リスニングポートを表示します。 #set\_http\_port コマンドを使用して、HTTP リスニングポートを設定します。

構文......#show\_http\_port パラメータ......おし 構文例.....#show\_http\_port

HTTP COMMUNICATION PORT IS: 82

# #show\_ip

#show\_ip コマンドは本機の既存の IP アドレスを表示します。#sipadd コマンドを使用して、本機の IP アドレスを設定します。

構文......#show\_ip パラメータ......おし 構文例.....#show\_ip

IP ADDRESS IS: 192.168.1.239



### #show\_mac\_addr

#show\_mac\_addr コマンドは本機の MAC アドレスを表示します。

構文.....#show\_mac\_addr パラメータ.....なし

構文例.....#show\_mac\_addr

MAC ADDRESS IS: 00-1c-91-03-00-02

### #show Netmask

#show\_Netmask コマンドは既存のネットマスクのアドレスを表示します。 #snetmask コマンドを使用して本機のネットマスクアドレスを設定します。

構文.....#show\_Netmask

パラメータ.....なし

構文例.....#show\_Netmask

NETMASK ADDRESS IS: 255.255.255.0

### #show\_telnet\_port

#show\_telnet\_port コマンドは現在の Telnet リスニングポートを表示しま す。#set\_telnet\_port コマンドを使用して、Telnet リスニングポートを設 定します。

構文.....#set\_telnet\_port param1

パラメータ......param1 ポート [1 ... 65535]

構文例.....#set\_telnet\_port 24

TELNET COMMUNCATION PORT 24 IS SET.

PLEASE REBOOT THE UNIT.

### #show\_telnet\_username

#show\_telnet\_username コマンドは Telnet セッションにログインする時 のユーザー名を表示します。

構文.....#show\_telnet\_username

パラメータ.....なし

構文例.....#show telnet username

USERNAME FOR TELNET IS: Admin

### #show\_ver\_data

#show\_ver\_data コマンドは現在のハードウェア及びファームウェアバー ジョンを表示します。

構文.....#show\_ver\_data

パラメータ.....なし

構文例.....#show\_ver\_data

SOFTWARE AND HARDWARE VERSION: v0.7U

PCB-1979\*B

### #sipadd

#sipadd コマンドは本機の IP アドレスを表示します。IP アドレスの設定に はドットを入力してください。コマンドの実行後に必ず本機を再起動してくだ さい。なお、デフォルト IP アドレスは「192.168.1.72」です。#show\_ip または#ipconfigコマンドを使用して本機の現在のIPアドレスを表示します。

構文.....#sipadd param 1

パラメータ .....param 1 IP アドレス

構文例.....#sipadd 192.168.2.190

IPアドレスを 192.168.2.190 に設定します。

### #snetmask

#snetmask コマンドは IP ネットワークマスクを設定します。IP ネットマス クの設定にはドットを入力してください。コマンドの実行後に必ず本機を再起 動してください。なお、デフォルトの Netmask は 「255.255.255.0」です。 #show\_Netmask または #ipconfig コマンドを使用して、本機の現在のサブ ネットマスクを表示します。

構文.....#snetmask paraml パラメータ.....paraml.....Netmask 構文例.....#snetmask 255.255.0.0

ネットマスクアドレスを 255.255.0.0 に設定します。再

起動してください。

### #use telnet pass

#use\_telnet\_pass コマンドは Telnet セッションのパスワードを有効/無 効に設定します。なお、デフォルト設定は「O」です(無効)。#set\_telnet\_ pass コマンドを使用して、Telnet パスワードを設定します。

構文.....#use\_telnet\_pass param1 パラメータ.....param1.....値 [0 ... 1]

ĺ	値	説明
	0	パスワードを無効にする
	1	パスワードを有効にする

構文例.....#use\_telnet\_pass 1

Telnet セッションパスワードは有効です。

### ●マスキング・コマンド

コマンド	説明
#mask	特定の出力をマスキングします。
#show_mask	特定の出力のマスキングステータスを表示します。
#unmask	特定の出力のマスキングを解除します。

### #mask

#mask コマンドは特定の出力をマスキングします。#unmask コマンドを使 用して、出力のマスキングを解除することができます。

構文.....#mask パラメータ ......なし 構文例.....#mask 出力をマスクします。

### #unmask

#unmask コマンドは特定の出力のマスキングを解除します。#mask コマン ドを使用して、特定の出力をマスキングすることが可能です。

構文.....#unmask パラメータ......なし 構文例.....#unmask 出力のマスキングを解除します。

### #show mask

#show\_mask コマンドは特定の出力のマスキングステータスを表示します。

構文.....#show\_mask パラメータ ......なし 構文例.....#show\_mask

OUTPUT (OUTPUT1) IS UNMASKED



# ●ルーティング / 名称 /+5V/ プリセット・コマンド

コマンド	説明
#lock_switcher	本機をロック / ロック解除する。
#set_bank_name	EDID バンクに名前を割り当てる。
#set_input_name	入力に名前を割り当てる。
#set_output_name	出力に名前を割り当てる。
#show_bank_name	EDID バンク名を表示する。
#show_input_name	入力名を表示する。
#show_output_name	出力名を表示する。
#show_r	出力のルーティングステータスを表示する。
r	出力に特定の入力を割り当てる。

### #lock\_switcher

#lock\_switcher コマンドは本機をロック / ロック解除します。本機をロック すると、前面パネル、RS-232 及び Telnet を含む全ての機能は実行できなくなります。

構文.....#lock\_switcher param1 パラメータ.....param1 値 [0 ... 1]

値	説明
0	ロックを解除する
1	ロックする

構文例.....#lock\_switcher 1 本機のロックを解除します。

### #set\_bank\_name

#set\_bank\_name コマンドは特定のバンクに名前を割り当てます。

構文......#set\_bank\_name param1 param2 パラメータ......param1 パンク [1 ... 8] param2 名前 構文例.....#set\_bank\_name 5 Dell\_24 パンク 5 の名称を Dell\_24 に設定します。

# #set\_input\_name

#set\_input\_name コマンドは特定の入力に名前を割り当てます。

構文......#set\_input\_name param1 param2 パラメータ......param1 入力 [1 ... 4] param2 名前 構文例.....#set\_input\_name 3 Blu-ray 入力 3 の名称を Blu-ray に設定します。

### #set\_output\_name

#set\_output\_name コマンドは特定の出力に名前を割り当てます。なお、出力の名前は最大 15 文字までです。15 文字を超えた場合、それ以降の文字は 省略されます。#set\_output\_name コマンドを使用して、出力に名前を割り 当てることが可能です。

構文......#set\_output\_name param l パラメータ......param l 名前 [STRING] 構文例.....#set\_output\_name 3 Sony\_XBR 出力 3 の名称を Sony\_XBR に設定します。

### #show\_bank\_name

#show\_bank\_name コマンドは特定の EDID バンク名を表示します。#set\_bank\_name コマンドを使用して EDID バンクに名前を割り当てることが可能です。

構文......#show\_bank\_name param1 パラメータ......param1 バンク [1 ... 8] 構文例.....#show\_bank\_name 5 THE NAME FOR BANK 5 IS: Dell\_24

### #show input name

#show\_input\_name コマンド特定の入力名を表示します。#set\_input\_name コマンドを使用して、入力に名前をつけることが可能です。

構文......#show\_input\_name param1 パラメータ......param1 入力[1 ... 4] 構文例.....#show\_input\_name 3 THE NAME FOR INPUT 3 IS: Blu-ray

### #show\_output\_name

#show\_output\_name コマンド特定の出力名を表示します。#set\_output\_name コマンドを使用して、出力に名前をつけることが可能です。

構文......#show\_output\_name パラメータ........おし 構文例.....#show\_output\_name THE NAME FOR OUTPUT IS: Sony\_XBR

### #show r

#show\_r コマンドは現在の出力のルーティングステータスを表示します。また、入出力名も表示されます。

構文......#show\_r パラメータ............なし 構文例......#show\_r OUTPUT(Sony\_XBR) IS ROUTED TO INPUT 1(INPUT1)

### n

r コマンドは出力に特定の入力を割り当てます。コマンドの前に記号「#」を入力する必要はありません。「s コマンド」を参照してください。

構文......param1 パラメータ......param1 入力 [1 ... 4] 構文例.....r 3 INPUT 3 IS ROUTED TO OUTPUT

### ■ステータス・コマンド

コマンド	説明
#help	全て実行可能な RS-232/Telnet コマンドを表示する。
#show_fw	現在のファームウェアバージョンを表示する。
#show_hpd	特定の出力の HPD ステータスを表示する。
#show_rsense	出力の RSENSE ステータスを表示する。
m	本機の入出力切替ステータスを表示する。

### #help

#help コマンドは実行可能な RS-232/Telnet コマンドを一覧表で表示します。また、param1を使用して、特定のコマンドのヘルプ情報を表示することが可能です。

構文......#help param 1 パラメータ......param 1 コマンド名 (オプション) 構文例.....#help #sipadd

> #SIPADD PARAM 1 SET THE IP ADDRESS PARAM 1 = XXX.XXX.XXX.XXX WHERE XXX: 0 - 255

# #show\_fw

#show fw コマンドは本機の既存のファームウェアバージョンを表示します。

構文.......おし パラメータ......おし 構文例......#show\_fw

FIRMWARE VERSION = GTB-HD4K2K-441 v0.7U



### #show\_hpd

#show\_hpd コマンドは出力 Hot-Plug Detect (以降は HPD) ステータスを表示します。出力名を含みます。

構文.....#show\_hpd パラメータ......なし

構文例.....#show\_hpd

HPD OF OUTPUT(Sony\_XBR) IS HIGH

### #show\_rsense

#show\_rsense コマンドは出力の Rsense ステータスを表示します。出力 名を含みます。

構文.....#show\_rsense パラメータ......なし

構文例.....#show\_rsense

RSENSE OF OUTPUT 6 (OUTPUT 6) IS HIGH

### m

m コマンドは現在の本機の入出力切替ステータスを表示します。r コマンドの前に記号「#」を入力する必要はありません。

構文.....m パラメータ......なし 構文例.....m

> Out: 1 In:2

OUTPUT 1 IS UNMASKED SWITCHER IS UNLOCKED

# ■ウェブインターフェイス

### ●内蔵ウェブサーバの使用



### Username

ドロップダウンリストからユーザー名を選択します。

⇒選択肢: Operator, Administrator

アドミニストレーターログインは全ての機能と設定に無制限にアクセス可能です。オペレーターログインは入力の切り替え、情報表示とルーティングのリセットのみにアクセス可能です。

### Password

ユーザー名と連携するパスワードを入力します。RS-232 または Telnet を使用して、パスワードを設定することも可能です。詳しくは「#set\_webui\_op\_pass」と「#set\_webui\_ad\_pass」コマンドを参照してください。パスワードを入力する際に、文字は隠されます。

※初期設定は「Admin」です。


ウェブ GUI は「Main」、「I/O Setup」、「Manage EDID」と「Configuration」の4種類のメインページで構成されています。各メインページは、画面上部にあるタブによって分類されています。なお、「Main」、「I/O Setup」と「Manage EDID」ページには独自のサブタブがあります。タブ/サブタブをクリックして目的のページを開きます。



画面の上部に全てのタブが表示されるには、必ず「アドミニストレーター」としてログインしてください。「オペレーター」としてログインすると「Main」タブ以外は表示されません。



# Main ⇒ Routing



### Log Out


「Log Out」をクリックすると、現在のウェブセッションを終了させ、ログインページに移動します。

### Output

使用可能な出力数を表します。4x1 Ultra HDMI 切替機の場合、出力は1つのみです。

### Input #

現在出力に割り当てられている入力を表します。



### Name (Output)

出力名です。#set\_output\_name コマンドを使用して、出力名を変更することができます。もしくはウェブインターフェイスの「I/O Setup  $\Rightarrow$  I/O Names」ページ経由で変更することも可能です。

### Output

チェックボックスをチェックして、アクティブにする出力を選択します。 4x1 Ultra HDMI 切替機の場合、出力は1つのみのため、出力は常にチェック済みになります。

# Input # (Inputs)

切り替える入力の横にあるボタンをクリックして、入力を選択します。入力の選択は一度に 1 つのみとなります。


### Name (Inputs)

現在の接続されている入力を表示します。

# Route

「Route」ボタンをクリックして、入力切替を実行します。






### Lock Switcher

本機のロック/ロック解除します。ロックすると前面パネルまたはウェブGUIから全ての機能は実行できなくなります。ロック中、ボタンのテキストは「Unlock switcher」と表示され、画面上部に赤いバーに「Switcher is LOCKED」と表示されます。「Unlock switcher」ボタンをクリックして、ロックを解除します。

### Main ⇒ I/O Status



### Output

出力のステータスを表示します: Name、RSENSE、Mask、HPD(Hot-Plug Detect)、HDCP と Video Mode の項目があります。

### Name

出力名を表示します。出力名は #set\_output\_name コマンドを使用して、変更することが可能です。もしくはウェブインターフェイスの「I/O Setup  $\Rightarrow$  I/O Names」ページからの変更可能です。

### **RSENSE**

現在の Rsense ステータスを表示します。

# Mask

出力のマスキングステータスを表示します。

# HPD

出力の Hot-Plug Detect (HPD) ステータスを表示します。


### HDCF

出力の HDCP 検出モード(有効または無効)を表示します。

### Video Mode

出力の現在のビデオモードを表示します。






# Input

入力のステータスを表示します: Input Name、Color Depth、Color Space、HDCP、3D、Active Signal、Vertical Resolution、Horizontal Resolution、Progressive / Interlaced、Refresh Rate と Video Mode の項目があります。

# ■ Main ⇒ Display Info



### Choose EDID

ドロップダウンリストから EDID を選択します。EDID は出力または EDID バンクから入力にコピーし、ソース機器に使用されます。


選択肢
デフォルト EDID
バンク 1 バンク 8
出力 1

# Feature / Audio Formats

EDID を基に、表示機器(あるいはシンク機器)の性能を表示します。



# ■ I/O Setup ⇒ I/O Names



Output	Name	Input #	Name
1	OUTPUT1	1	INPUT1
		2	INPUT2
		3	INPUT3
		4	INPUT4

### Output

出力端子の番号を表します。

### Input #

入力端子の番号を表します。

### Name

フィールドに入出力名を入力します。


### Save Changes

入出力名の変更をセーブします。

# Cancel

入出力名の変更を入力した場合、キャンセル前の入出力名に戻します。 ※「Save Changes」実行後は戻せません。

# ● I/O Setup ⇒ HPD CONTROL



### Input #

入力端子の番号を表します。

### Name

入力名を表します。#set\_input\_name コマンドを使用して、入力名を変更することが可能です。もしくはウェブインターフェイスの「I/O Setup ⇒ I/O Names」ページからも変更可能です。


# Pulse

ボタンをクリックすると、特定の入力に対し、HPD ラインをリフレッシュします。このコマンドはソース機器を物理的に抜き差しする事(ホットプラグ)に相当します。

### ■ I/O Setup ⇒ HDCP



コンピューターによっては、HDCP対応の表示機器を認識すると、HDCPを有効にする事があります。「Disabled」チェックボックスをチェックすると、コンピュータは強制的に HDCP対応の表示機器を認識しないようになります。但し、HDCP 検出機能を無効にしても、HDCPコンテンツの解読が可能にはなりません。



### Disabled

チェックボックスをチェックして、強制的にコンピュータの HDCP 検出機能を無効にします。

### Input #

入力端子の番号を表します。

### Name

入力名を表します。#set\_input\_name コマンドを使用して、入力名を変更することが可能です。もしくはウェブインターフェイスの「I/O Setup ⇒ I/O Names」ページからも変更可能です。

### Check All

「Disabled」にある全てのチェックボックスをチェックします。

# Clear All

「Disabled」にある全てのチェックボックスをクリアします。

# Set

ボタンをクリックして、入力で行われた変更をセーブします。


# Cancel

現在の操作や各入力で行われた変更を取り消します。

※「Set」実行後は戻せません。



# ■ Manage EDID ⇒ Assign




### Lock EDID

本機の電源を入れた後の EDID 自動読込みを無効にして、EDID を Local EDID へ固定します。「Lock EDID」ボタンが有効の場合、赤いメッセージバーに「EDID locked on power cycle」が表示されます。スイッチャーを再起動すると、ローカル EDID 情報に固定(ロック)されます。「Unlock EDID」ボタンをクリックして、Lock EDID 機能を解除します。

# Copy EDID From

ドロップダウンリストから EDID を選択します。EDID は出力または選択された EDID バンクから指定先にコピーされます。





### Copy To


チェックボックスをチェックして、入力を選択します。選択を解除する場合、チェックを外します。なお、これらのチェックボックスは「EDID Mode」が「Custom – User」に設定された場合のみ有効となります。

### **EDID Modes**

ドロップダウンリストから EDID モードを選択します。

オプション		
Internal - 1080p 2 ch audio		
Internal - 1080p Multi ch		
External - Output 1		
Custom - Last Output *		
Custom - User		

\* 4x1 Ultra HDMI 切替機の場合、出力は 1 つのみとなります。



# Input #

入力端子の数を表します。

### Name

入力名を表します。#set\_input\_name コマンドを使用して、入力名を変更することが可能です。もしくはウェブインターフェイスの「I/O Setup  $\Rightarrow$  I/O Names」ページからも変更可能です。

### **EDID Source**

現在使用されている EDID ソースを表します。

# **EDID Name**


EDID 名を表します。

# Clear All

「Copy To」にある全てのチェックボックスをクリアします。



# Manage EDID ⇒ Bank Names



### Bank #

EDID バンク番号を表示します。

### Name

EDID バンク名を入力します。

### Save Changes


EDID バンク名の変更をセーブします。

# Cancel

変更をキャンセルし、前の EDID バンク名をリストアします。

※「Save Change」実行後は戻せません。

# Manage EDID ⇒ Upload/Download



### Browse...

ボタンをクリックして、アップロードする EDID ファイルを選択します。


# Select Bank Location

ドロップダウンリストをクリックして、アップロードする EDID バンクを選択します。



# Upload

ボタンをクリックして、特定のバンクに EDID をアップロードします。



# Select EDID File to Download

ボックスをクリックして、ファイルとしてセーブする EDID を選択します。 なお、EDID ファイルはバイナリーフォーマット(bin)に保存されます。




### Download

ボタンをクリックして、選択された EDID をファイルとしてダウンロードします。



# ● Configuration ⇒ Change IP Settings



### Change IP Settings

Assigns the IPアドレス、サブネット、ゲートウェイを割り当てます:HTTP リスニングポート、Telnet ポートと UDP ポート。但し、MAC アドレスは変更できません。

### Save Settings

行われたIP設定の変更をセーブします。ボタンをクリックした後、ウェブインターフェイスに、行われた変更を有効にするため、必ず本機を再起動するように指示するダイアログが表示されます。

### Set Defaults

ボタンをクリックして、IP設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。ボタンをクリックした後、ウェブインターフェイスに、行われた変更を有効にするため、必ず本機を再起動するように指示するダイアログが表示されます。

### ■ Configuration ⇒ Telnet Login Settings



### Old Password

フィールドに既存のパスワードを入力します。

### **New Password**

フィールドに新しいパスワードを入力します。

### Force Password on Connection

チェックボックスをチェックすると、Telnet セッションが開始する度にパスワードを要求するようになります。Telnet ログイン認証情報を変更するには、必ずこれをチェックしてください。

### Show Login Message on Connection

チェックボックスをチェックすると、Telnet セッションが開始する度に Telnet ウェルカムメッセージを表示します。ウェルカムメッセージは以 下のように表示されます。


"WELCOME to GTB-HD4K2K-441 TELNET".

### Save Settings

行われた Telnet ログイン設定の変更をセーブします。



# Configuration ⇒ UDP Connection Settings



### Remote UDP IP Address

テキストボックスにリモート UDP IP アドレスを入力します。

### Remote UDP Port

テキストボックスにリモート UDP ポートを入力します。

### **Enable UDP Access**

チェックボックスをチェックして、UDP アクセスを有効にします。チェックを外すと、UDP へのアクセスは無効になります。

# ■ Configuration ⇒ Web Login Settings



### Username

ドロップダウンリストをクリックして、変更するユーザー名を選択します。

### Old Password

フィールドに既存のパスワードを入力します。

# **New Password**

フィールドに新しいパスワードを入力します。

### Confirm Password

フィールドに新しいパスワードを再度入力します。

# Save Settings

行われたウェブログイン設定の変更をセーブします。



# ● Configuration ⇒ System Configuration



### Download


ボタンをクリックして、本機の現在の設定をファイルとしてダウンロードします。



### Update

ファームウェアファイルを選択した後、ボタンをクリックすると、アップデート作業が開始します。





ドロップダウンリストをクリックして、本機のIRチャンネルを設定します。IRリモコンは本体と同じチャンネルに設定する必要があります。#set\_irコマンドを使用して、本機のIRチャンネルを設定することも可能です。

# オプション

### Save

ボタンをクリックして、IR チャンネルの設定で行われた変更をセーブします。

### Reset


ボタンをクリックして、本機を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。なお、TCP/IP 設定は変更されません。

### Reboot

ボタンをクリックして、本機を再起動します。

# ◆付録

# ■壁面取付方法



本機は、壁面やキャビネットなどに取り付けられます。上図を参照して、適切に設置を行ってください。ユニットと壁面が垂直になるように取り付けを行ってください。HDMI ケーブルの接続や着脱の為に、5cm 以上の空間が確保できるスペースに設置を行ってください。

壁面の材質や構造にあった方法で設置を行ってください。取付には、6mm ドライウォールネジを使用してください。ネジは、壁面の材質や構造にあったネジを別途ご用意ください。また、アンカーなどを使用することをお勧めします。ネジは確実に締めてください。締め付けが不十分な場合、落下してケガや故障の原因になります。ケーブルを着脱する際などに、本機に過度な力が加わらないようにしてください。

# ■ファームウェアのアップグレード手順

ファームウェアのアップデートを行うには、以下アイテムをご用意下さい。

- · GefenToolBox 4x1 Ultra HDMI 切替機本体
- ・ コンピュータ(Mac または PC)
- ・ USB—Mini-USB ケーブル
- ・ファームウェアファイル
- ① Gefen ウェブサイトからファームウェアをダウンロードします。
- ② ZIP ファイルを解凍し、ファームウェアファイルを取り出します。

※アップグレード作業中、本機からケーブルを取り外す必要はありません。

- ③ USB ケーブルを使用して、本機とファームウェアファイルが入っている コンピュータを接続します。
- ④ 本機の電源を入れます。
- ⑤ 本機が正常にコンピュータに接続されると、本機はリムーバブルディスクとして認識され、ディスクアイコンが表示されます。
- ⑥ リムーバブルディスクからバイナリーファイル (bin) をドラッグします。
- ⑦ リムーバブルディスクへのコピーが完了するまで待機します。
- ⑧ ファイルコピーの完了後、本機から USB ケーブルを取り外します。
- ⑨ ファームウェアのアップデートが開始します。
- ⑩ ファームウェアのアップデートの完了後、本機は自動的に再起動します。

# ■仕様

最大ピクセルクロック	300MHz
最大対応解像度	4K2K(3840 × 2160@30Hz)
オーディオフォーマット	LPCM 7.1 DolbyTrueHD DTS-HD Master Audio
ビデオ入力端子	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK) × 4
ビデオ出力端子	HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK) × 1
USB 端子	Mini-B × 1
RS-232 端子	D-Sub9ピン(メス)×1
イーサネット端子	RJ-45 × 1
IR 拡張端子	3.5mm ステレオミニ× 1
動作温度	0∼+40℃
電源	DC5V、最大 13W
寸法·質量	W175×H147×D26mm(除突起部)、350g



- ●この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- ●この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標または商標です。